

HP Smart AC Adapter

Променливотоков адаптер

Кратко ръководство на потребителя

Използване на адаптера за променлив ток

Комплекта съдържа AC адаптер, който е съвместим с конкретни модели преносими компютри HP и Compaq.

За да свържете преносимия компютър към външен източник на захранване или да заредите батерията на преносимия компютър:

1. Включете AC адаптера в конектора за захранване на компютъра.
2. Включете захранващия кабел към AC адаптера.

⚠ ВНИМАНИЕ: За да ограничите риска от токов удар или повреда на оборудването:

- Включете захранващия кабел на AC адаптера в лесно достъпен електрически контакт.
- Изключвайте захранването на компютъра, като изключвате захранващия кабел на AC адаптера от електрическия контакт (не като изключите захранващия кабел от компютъра).
- За да избегнете токов удар, включете захранващия кабел на оборудването в правилно заземен електрически контакт. Ако оборудването е снабдено с 3-жилен захранващ кабел, не използвайте адаптер, който изключва заземяването или премахва заземителната функция от щепсела или адаптера. Заземяването е много важно за безопасността – вашата и на оборудването.

3. Включете другия край на захранващия кабел към електрически контакт.

Повече информация за безопасността, както и информация за регулаторните разпоредби ще намерите в ръководството за безопасност доставено с вашия компютър.

Ако не можете директно да свържете AC адаптера към конектора за захранване на компютъра, използвайте допълнителен кабел, както и показано на илюстрацията.



Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg